государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

ГБОУ ВПО ОрГМУ Минздрава России

ПРИКАЗ

«29» 06 2016 г. № 1141

Оренбург

О выполнении предписаний МЧС России

Для выполнения предписаний МЧС России, в целях обеспечения пожарной безопасности зданий и помещений университета п р и к а з ы в а ю:

1. Руководителя управления по АХР и КС Вяльцина С.В. назначить ответственным за выполнение предписания отдела НД и ПР по г.Оренбургу и Оренбургскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Оренбургской области №170/1/1 от 08.06.2016г.
2. Утвердить план мероприятий по устранению нарушений требований пожарной безопасности по предписанию отдела НД и ПР по г.Оренбургу и Оренбургскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Оренбургской области №170/1/1 от 08.06.2016г. (Приложение №1).
3. Ведущего специалиста ГО и ЧС Широнина И.В. назначить ответственным за выполнение предписания отдела НД и ПР по г.Оренбургу и Оренбургскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Оренбургской области №7-ГО от 08.06.2016г.
4. Утвердить план мероприятий по устранению нарушений по предписанию отдела НД и ПР по г.Оренбургу и Оренбургскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Оренбургской области №7-ГО от 08.06.2016г. (Приложение №2).
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Приложение №1 на 4 л.
Приложение №2 на 1 л.

И.о. ректора И.В. Мирошниченко

ГБОУ ВПО ОрГМУ Минздрава России
Копия верна:
Начальник отдела документационного обеспечения и контроля за исполнением документов
Н.В. Никитина

Приложение № 1 к приказу
ГБОУ ВПО ОрГМУ Минздрава России
№ 1141 от 29.06 2016 г.

План мероприятий
по устранению нарушений требований пожарной безопасности
по предписанию №170/1/1 отдела НД и ПР по г. Оренбургу и Оренбургскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Оренбургской области

№ п/п	Вид нарушения	Лицо ответственное за устранение нарушения	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности Необходимые мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
Общежитие №1(г. Оренбург, ул. Спартаковская, 73):				
1.	Помещения 4,5 этажей здания не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации обеспечены эвакуационными выходами	Руководитель управления по АХР и КС Вяльцин С.В. Ведущий специалист отдела Т и КР Краснов С.А. Ведущий специалист ГО и ЧС Широнин И.В.	**01.08.2016г.** Провести капитальный ремонт автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре организацией имеющей лицензию на проведение данных работ	
2.	Помещения 4,5 этажей здания не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре			
3.	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре) 1,2,3 этажей здания			
4.	Руководитель организации не обеспечил проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций кровли в соответствии с инструкцией завода изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки)	Руководитель управления по АХР и КС Вяльцин С.В. Ведущий специалист отдела Т и КР Краснов С.А. Ведущий специалист ГО и ЧС Широнин И.В.	**01.09.2016г.** Провести огнезащитную обработку (пропитку) деревянных конструкций кровли с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) организацией имеющей лицензию на проведение данных работ	
5.	Руководитель организации не организовал проведение проверки внутреннего противопожарного водопровода не реже двух раз в год (весной и	Руководитель управления по АХР и КС Вяльцин С.В. Главный	**15.10.2016г., 15.04.2017г.** Провести проверки внутреннего противопожарного водопровода не реже	

	осенью) с составлением соответствующих актов	инженер АХЧ Горшков П.Г. Ведущий специалист ГО и ЧС Широнин И.В.	двух раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов организацией имеющей лицензию на проведение данных работ	
6.	Высота эвакуационного выхода из лестничной клетки на уровне первого этажа выполнена менее 1,9м	Руководитель управления по АХР и КС Вяльцин С.В. Ведущий специалист отдела Т и КР Краснов С.А. Ведущий специалист ГО и ЧС Широнин И.В.	**15.04.2017г.** Провести ремонт эвакуационного выхода из лестничной клетки на уровне первого этажа с увеличением высоты проема более 1,9м	
7.	В здании не предусмотрено ограждение на кровле в соответствии с ГОСТ 25772	Руководитель управления по АХР и КС Вяльцин С.В. Ведущий специалист отдела Т и КР Краснов С.А. Ведущий специалист ГО и ЧС Широнин И.В.	**15.04.2017г.** Выполнить ограждение на кровле в соответствии с ГОСТ 25772	
8.	Направление движения к пожарным гидрантам не обозначено указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения	Руководитель управления по АХР и КС Вяльцин С.В. Ведущий специалист ГО и ЧС Широнин И.В. Комендант общежития №1 Кирина Л.Ф.	**01.09.2016г.** Приобрести и установить таблички – указатели месторасположения пожарных гидрантов	
9.	Система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта	Руководитель управления по АХР и КС Вяльцин С.В. Ведущий специалист ГО и ЧС Широнин И.В.	**15.12.2016г.** Установить оборудование обеспечивающие дублирование сигнала пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта организацией имеющей лицензию на проведение данных работ	

10.	Руководитель организации не обеспечил наличие планов эвакуации людей при пожаре	Руководитель управления по АХР и КС Вяльцин С.В. Ведущий специалист ГО и ЧС Широнин И.В. Комендант общежития №1 Кирина Л.Ф.	**01.09.2016г.** Изготовить и обеспечить этажи здания планами эвакуации людей при пожаре	
	Общежитие №2 (г. Оренбург, ул. Невельская, 26/1):			
11.	Руководитель организации не организовал проведение проверки внутреннего противопожарного водопровода не реже двух раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов	Руководитель управления по АХР и КС Вяльцин С.В. Главный инженер АХЧ Горшков П.Г. Ведущий специалист ГО и ЧС Широнин И.В	**15.10.2016г., 15.04.2017г.** Провести проверки внутреннего противопожарного водопровода не реже двух раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов организацией имеющей лицензию на проведение данных работ	
12.	Система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта	Руководитель управления по АХР и КС Вяльцин С.В. Ведущий специалист ГО и ЧС Широнин И.В.	**15.12.2016г.** Установить оборудование обеспечивающие дублирование сигнала пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта организацией имеющей лицензию на проведение данных работ	
	Учебный корпус №4 (г. Оренбург, ул. Максима Горького,43):			
13.	Руководитель организации не обеспечил проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций кровли в соответствии с инструкцией завода изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки)	Руководитель управления по АХР и КС Вяльцин С.В. Ведущий специалист отдела Т и КР Краснов С.А. Ведущий специалист ГО и ЧС Широнин И.В.	**01.09.2016г.** Провести огнезащитную обработку (пропитку) деревянных конструкций кровли с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) организацией имеющей лицензию на проведение данных работ	

14.	Система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта	Руководитель управления по АХР и КС Вяльцин С.В. Ведущий специалист ГО и ЧС Широнин И.В.	**15.12.2016г.** Установить оборудование обеспечивающие дублирование сигнала пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта организацией имеющей лицензию на проведение данных работ	

Приложение № 2 к приказу
ГБОУ ВПО ОрГМУ Минздрава России
№1141 от 29.06 2016г.

План мероприятий
по устранению нарушений требований пожарной безопасности
по предписанию №7-ГО отдела НД и ПР по г. Оренбургу и Оренбургскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Оренбургской области

№ п/п	Вид нарушения	Лицо ответственное за устранение нарушения	Срок устранения нарушения Необходимые мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1.	И.о. ректора ГБОУ ВПО «Оренбургский государственный медицинский университет» Мирошниченко И.В. - руководитель гражданской обороны не прошел обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования федеральных органов исполнительной власти и организаций или в УМЦ по ГО и ЧС субъектов РФ или на курсах гражданской обороны муниципальных образований; заявка на обучение не подавалась	Ведущий специалист ГО и ЧС Широнин И.В	**15.04.2017г.** Подать заявку и пройти обучение	
2.	Работники ГБОУ ВПО «Оренбургский государственный медицинский университет», работающие на объекте, в зонах возможного опасного химического заражения (химически опасный объект Хлораторная (насосно-фильтровальная станция) «Оренбург Водоканал» - ул.Набережная,29, использующий в производстве хлор) не обеспечены средствами индивидуальной защиты органов дыхания и медицинскими средствами индивидуальной защиты	Руководитель управления по АХР и КС Вяльцин С.В. Ведущий специалист ГО и ЧС Широнин И.В.	**15.04.2017г.** Приобрести средства индивидуальной защиты органов дыхания и медицинские средства индивидуальной защиты	
3.	План гражданской обороны ГБОУ ВПО «Оренбургский государственный медицинский университет» несогласован с администрацией МО «г.Оренбург» и Главным управлением МЧС России по Оренбургской области	Ведущий специалист ГО и ЧС Широнин И.В.	**15.12.2016г.** Согласовать План гражданской обороны с администрацией МО «г.Оренбург» и Главным управлением МЧС России по Оренбургской области	